

Таблица №2

Пороки древесины и дефекты обработки		Не лицевые поверхности	Лицевые поверхности
Наименование	Характеристика		
Сучки	Здоровые, в т.ч. с трещинами (светлые и темные, круглые, овальные и продолговатые, в т. ч. групповые и лапчатые)	Допускаются	Допускаются пластовые и ребровые диаметром до 80 мм
	Несросшиеся здоровые	Допускаются	Допускаются диаметром до 25 мм
	Выпадающие, табачные, гнилые, отверстия от выпавших сучков	Допускаются без ограничений	Не допускаются
Трещины	Пластовые, несквозные	Допускаются	Допускаются, на т. ч. с выходом в торец, шириной не более 0,5 мм общей длиной не более 1/4 длины бруса
	Пластовые, сквозные с выходом в торец	Допускаются на т. ч. с выходом в торец шириной не более 0,5 мм	Допускаются, в т. ч. с выходом на торец, шириной не более 0,5 мм, длиной не более 300 мм
Сердцевина	С выходом на лицевую поверхность	Допускаются	Допускается
Смоляные кармашки	Открытые или прикрытые	Допускаются	Допускаются размером 2 x 25 мм без ограничения
Прорость (вросшая кора)	Односторонняя закрытая темная и светлая	Допускается с заделкой	Не допускаются
Гниль		Не допускается	Не допускается
Червоточина		Не допускается	Не допускается
Химические окрасы		Не допускается	Не допускается
Грибные окрасы	Без выхода на торец	Допускаются не глубокие	Не допускаются
Дефекты обработки	Волнистость на поверхности	Допускается	Допускается гладкая без рисков с ворсистостью глубиной до 1,0 мм
	Бахрома, ворсистость, непрострог	Допускается	Не допускается
	Сколы	Допускаются с глубиной не более 5 мм и длиной 20 мм без выхода в торец	Допускаются глубиной до 2 мм длиной не более 15 мм
	Вырывы в присучковой зоне	Допускаются	Допускаются глубиной не более 0,5 мм
	Обзол тупой	Допускается не более 5 мм без выхода на торец	Не допускается
Ламели	Сращивание	Допускается без ограничений	Допускается длина делянки не менее 600 мм